

Målet er 0 ulykker

Vi går hverken på kompromis med din sikkerhed eller vores alle sammens sikkerhed, og vi tror på, at alle ulykker kan undgås. Derfor har vi en række regler og krav, du skal overholde, når du færdes på Ørstedes lokationer. Det er dit og det er vores ansvar.

Vi forventer, at du tager sikkerheden alvorligt, og at du læser folderen grundigt igennem samt følger alle instruktioner.

Obligatoriske værnemidler

Det er dit ansvar, at du altid har de obligatoriske værnemidler med, når du ankommer til værket.

Du skal anvende tøj med høj synlighed, godkendt sikkerhedshjelm, sikkerhedsbriller, fastsiddende sikkerhedssko og lange bukser. Sikkerhedstræsko betragtes ikke som fastsiddende, hverken med eller uden hælkappe. Der kan være opgaver, der kræver andre værnemidler. Din Ørsted kontaktperson vil informere dig herom.

Efter udstigning fra førerhus skal chauffør straks påføre sig de påkrævede værnemidler, ligesom værnemidler først må aftages umiddelbart inden indstigning til førerhuset.

Vi laver løbende stikprøvekontrol, og hvis vi konstaterer, at dine værnemidler ikke er i orden, vil du blive bedt om at forlade værket.



Retningslinjer på værket



Adgang til værket

Adgang til værket skal ske gennem den anviste port.



Adgangskort

Adgangskortet bruges til adgang til værket og ved evakuering. Kortet er personligt og du skal altid bære det på dig, samt fremvise mod forlangende. Hvis du ikke har et adgangskort, skal du kontakte portner/kontrolrum via samtaleanlægget ved porten.



Færdsel og skilte

Du skal overholde færdselsloven og samtlige advarsels-, forbuds- og påbudsskilte på værkets område. Overhold den skilte maks. tilladte hastighed på værkets område.



Introduktion

Første gang du ankommer til et Ørsted værk, skal du modtage en introduktion til opgaven.



Passager i førerhus er ikke tilladt

Kun passagerer, som skal deltage i arbejdsopgaven, må komme med ind på værkets område. De skal være godkendte og have et adgangskort.



Standt motoren

Bilens motor skal altid være standset ved af- og pålæsning samt ved ophold i bygninger. Undtagen hvis motoren er nødvendig for at udføre arbejdsopgaven.



Net/presenning

Håndtering af net/presenning skal ske uden færdsel oven på bilens læs. Net/presenning må først fjernes, når bilen holder på aftalt område på værket.



Af- og pålæsning

Af- og pålæsning med kran eller truck er ikke tilladt inden for en afstand af 15 meter fra højspændingsledninger.



Rengøring

Rengør og ryd op, når du er færdig med læsning/aflæsning.



Adgang til havn

Der er kun adgang til havneområdet efter aftale med personalet ved havnen.



Tidspunkter for kørsel

Kørsel må kun finde sted inden for fastlagte tidspunkter. Længere ophold, pauser eller overnatning må ikke foretages på værkets område.



Rygning

Rygning må kun foregå udendørs på de særligt anviste steder.



Alkohol

Alkohol og euforiserende stoffer er forbudt.

Alarmering og Evakuering



Alarm

Ved en evakueringsalarm, gå hurtigt - men behersket - ad den sikreste vej til mødestedet.

Ved opmærksomhedssignal for ammoniak bliv i lastbilen og sluk for lastbilens ventilation, indtil du får besked på andet.



Kontakt

Ved ulykke eller brand skal du straks ringe til 1-1-2 og dernæst til kontrolrummet.

Asnæsværket: +45 99 55 06 50

Avedøreværket: +45 99 55 01 50 / +45 99 55 01 52

Esbjergværket: +45 99 55 17 55

H. C. Ørsted Værket: +45 99 55 03 50

Herningværket: +45 99 55 16 50

Kyndbyværket: +45 99 55 08 55

Skærbækværket: +45 99 55 12 77

Stigsnæs Transithavn: +45 99 55 06 50

Studstrupværket: +45 24 28 64 70

Svanemølleværket: +45 99 55 03 50

Vi anbefaler, at du altid har din mobiltelefon på dig, når du færdes på Ørsted lokationer.

Ligesom det er en god idé, at du gemmer kontrolrummets telefonnummer på din telefon.

The Safe way or no way Chaufførguide

